



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PPA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM no. 837 El Naranjito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 18.5 CARRETERA A SAN JUAN SACATEPÉQUEZ ALD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0067-42	FECHA:	26/04/2024



Foto 1: Frente a la EORM EL Naranjito




Foto 2: Estructura de techo









Foto 3: Estructura de techo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

