

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional De Educación Básica El Aguacate	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	21 av "A" 9-90 ZONA 9 Aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-0073-45	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: Frente y entrada del Instituto Nacional De Educación Básica El Aguacate



Foto 2: Área de la cancha y patio que necesita ser techada para proporcionar a los niños, jóvenes, padres y docentes un espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos del Instituto



Foto 3. En muchas ocasiones se han suspendido actividades por cuestiones climáticas ya que es el único espacio con el que se cuenta para realizar las actividades.



Foto 4. En los actos Cívicos se han tenido que acortar por la insolación hacia los estudiantes.




Foto 5. No todos los padres de familia pueden observar las actividades por que el espacio techado es muy pequeño, y muchas veces no ocupan en la cancha.




Foto 6: En muchas actividades se ha tenido que buscar soluciones porque las lánimas estan en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF       Firma y Sello Director Centro Educativo Público 