

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Yumar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 Av. 16-30 Colonia Alamedas de Yumat zona 6 Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0081-43	FECHA:	5/07/2024



Foto 2: Inodoro, puerta de entrada a sanitarios y puerta de cada sanitario



Foto 1: Pasillo donde se necesita la canaleta




Foto 3: Ventana de Cocina que necesita balcón de seguridad



Foto 4: Aulas de Preprimaria que necesitan ampliación de techo



Foto 5: Entrada y muro perimetral de la escuela



Foto 6: Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

