



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7MA AVENIDA D 9-68 SAN CRISTOBAL SECTOR A 10 AL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0259-45	FECHA:	6/03/2024




Baranda de Patio



Puerta Deteriorada



Baño a Reparar



Baño a Reparar



Costaneras de techo de patio



Techo de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED**

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7MA AVENIDA D 9-68 SAN CRISTOBAL SECTOR A 10 AL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0259-45	FECHA:	6/03/2024



LAGUNA SUBTERRANEA EN BAÑO




PAREDES EXTERIORES PARA SER PINTADAS



PAREDES DE PATIO PARA PINTURA



PAREDES INTERIORES PARA PINTURA




PAREDES DETERIORADAS



CAMBIO DE APAGADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

