ESTABLECIMIENTO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	Х	POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATVO PARA EL DESA	RROLI DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7MA A	7MA AVENIDA D 9-68 SAN CRISTOBAL SECTOR A 10 A		
CÓDIGO DEL	01-08-0259-45	FECHA:	6/06/20	6/06/2024		



EPARACION DE REPELLO EN PAREDES




APLICACIÓN DE PISO EN AREA DE COCINA



APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DEL **ESTABLECIMIENTO**



INSTALACION DE PISO EN AREA DE BAÑO



Observación: Si es necesario se g ar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACión de padres de familia nufed A NUFED

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS X SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: **GUATEMALA** MUNICIPIO: MIXCO NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATVO PARA EL DESARROLI 7MA AVENIDA D 9-68 SAN CRISTOBAL SECTOR A 10 AL ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 01-08-0259-45 FECHA: 6/06/2024 **ESTABLECIMIENTO** PLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS **BUSQUEDA DE FUGAS SUBTERRANEAS** REEMPLAZO DE COSTANERAS DAÑADAS APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN TECHO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PINTURA EN PAREDES EN PATIO DE ESTABLECIMIENTO

DRGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

CAMBIO DE TOMACORRIENTES