



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7MA AVENIDA D 9-68 SAN CRISTOBAL SECTOR A 10 AL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0259-45	FECHA:	31/07/2024




APLICACION DE REPELLO EN PAREDES



APLICACIÓN DE PISO EN AREA DE COCINA



APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DEL ESTABLECIMIENTO



CAMBIO DE PILA



PINTURA DE TECHO



INSTALACION DE PISO EN AREA DE BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED
[Signature]
Firma y sello del representante de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

