



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE PARVULOS ANEXA AL CENTRO DE USOS MULTIP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9 Av 7-57 COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0484-42	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto 2: BAÑOS



Foto 3: REMODELACION DE TECHO DEL PASILLO DE ENTRADA



Foto 4: CAMBIO DE ROTOPLAS



Foto 5: REMODELACION DE COCINA



Foto 6: REMODELACION DE TECHO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 EODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA GENERAL DE PARVULOS ANEXA AL CEN NUEVA MONSERRAT MINISTERIO DE EDUCACION GUATEMALA, C. A.
--	----------	---	--