



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No.43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA 22-10 COLONIA 1o. DE JULIO ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1427-42	FECHA:	05/03/2024



Foto 1: Frente y entrada de la Escuela Oficial de Párvulos No.43



Foto 2: Area de cocina externa impermeabilización de terraza, paredes laterales, ya que por la humedad se esta deteriorando las paredes de block manteniendose con humedad y moho



Foto 3: en cocina interna realizar curación de paredes para luego realizar el repello y pintura de la misma



Foto 4: realizar columnas y terraza para separar los tinacos del area de terraza de cocina ya que estos estan provocando tambien la humedad en la misma. Y servira de techado en el area de pila en donde las mamás



Foto 5: Realizar cambio de lamina para los 2 modulos del área de aulas.



Foto 6: Hacer cambio de orinal de azulejo por orinales adecuados a los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

