



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No.43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA 22-10 COLONIA 1o. DE JULIO ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1427-42	FECHA:	03/06/2024



Foto1: lamina instalada en los salones




Foto 2: Azulejo restaurado e impermeabilización de pintura de piscina




Foto 3: Paredes exteriores e interiores de cocina restauradas y pintadas



Foto 4: Techos de lamina instalados



Foto 5: Impermeabilización de terraza



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

