



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.47	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3calle B y 2 avenida Colonia Santa Marta zona 5 mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1429-42	FECHA:	25/04/024



Foto 1: Pilas en mal estado. Cambio de las misma en cocina y patio



Foto 2: mantenimiento de 18 puertas en pintura



Foto 3: sustitución de azulejo lavamanos y accesorio de inodoros




Foto 4: Mantenimiento de pintura de costaneras en escenario



Foto 5: reparación de 3 drenajes caja




Foto 6: Mantenimiento de porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Tifani Rubi Yoc Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Sara Elizabeth Ortiz Hidalgo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público