



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO 41	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECCION W COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1430-42	FECHA:	19/05/2024




CAMBIO DE PILA A LAVAPLATOS ACERO



COLOCACIÓN DE AZULEJO



COLOCACIÓN DE PISO EN AULA



INSTALACION DE CAJA PARA NUEVA COMETIDA



Extracción de pila de ambiente escolar a remozar



sustitucion de torta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

