



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
JACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

PARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO 41	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECCION W COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1430-42	FECHA:	4/06/2695



REMOZAMIENTO DE GRADAS TERMINADO



POASAMANOS Y RAMPA



ILUMINACION PASILLO



REMOZAMIENTO COCINA



COCINA AZULEJIADA



AULA CON PISO COLOCADO TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

