



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos No 46	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 avenida 3-58 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 08 1431 42	FECHA:	23 de julio de 2024



Foto 1: instalacion de. Porton



Foto 2: instalacion de puerta aula 1



Foto 3: instalacion puerta aula 2



Foto 4: instalacion de piso aula 3



Foto 5: instalacion de puerta aula 4



Foto 6: instalacion de piso en aula 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de parvulos No 46	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 avenida 3-58 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 08 1431 42	FECHA:	23 de julio de 2024



Foto7: instalacion de ventanas aula 5



Foto 8: instalacion de piso aula 5



Foto 9: cambio de ventanas de aula aula 6



Foto 10: cambio de piso de aula 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 46 MIXCO, GUATEMALA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 46 MIXCO, GUATEMALA
---	--	--	--