

REGISTRO FOTOGRAFICO

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | MIXCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM NO.829 PROFESOR VICTOR NICOLAS AGUILAR VASQUEZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1 AV. 38-55 Z. 10 MIXCO COLONIA BARRIO SAN ANTONIO LA COMUNIDAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-1447-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 23/11/2023 |



Foto 1: EVALUADORA EN EL INGRESO DE LA ESCUELA



Foto 2: SE COLOCARÁ UNA PUERTA NUEVA EN EL INGRESO DE LOS SANITARIOS



Foto 3: EL ESTADO DE LA BATERIA DE SANITARIO ACTUALMENTE ES TOTALMENTE DAÑADA POR LO QUE ES NECESARIO REMOZAMIENTO TOTAL DEL ÁREA



Foto 4: SE QUITARÁ EL AZULEJO EXISTENTES PARA RESANAR PAREDES Y UNIFICAR CON EL NUEVO AZULEJO



Foto 5: EN ESTA AREA SE COLOCARÁN 3 SANITARIOS MÁS PARA NIÑOS



Foto 6: SE DEMOLERAN LOS URINALES ACTUALES YA QUE NO CUMPLEN CON LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA NIÑOS

[Firma]
 Oficina Ejecutiva de
 la Junta Escolar
 Comunal San José La Comandante
 - Mixco, Guatemala

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
 Lesbia Roxana Ayapan Guzmán
 Arquitecta
 COLEGIADO 3434

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | MIXCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM NO.829 PROFESOR VICTOR NICOLAS AGUILAR VASQUEZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1 AV. 38-55 Z. 10 MIXCO COLONIA BARRIO SAN ANTONIO LA COMUNIDAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-1447-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 23/11/2023 |



Foto 7: DEMOLERA EL MODULO DE LAVAMANOS, SE QUITARA EL AZULEJO Y SE RESANARAN LAS PAREDES



Foto 8: EL PISO ESTA DETERIORADO POR LO QUE SE COLOCARÁ PISO DE GRANITO



Foto 9: LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LA LÁMINA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE SE CAMBIARÁ




Foto 10: SE COLOCARÁN 2 HILADAS DE BLOCK PARA SUBIR LA PARED Y COLOCAR LA LÁMINA A UN SOLO NIVEL



Foto 11: SE MUESTRA LOS LAVAMANOS NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA NIÑOS RAZON POR LA CUAL FUNDIERON ESTAS GRADAS, SE DEMOLERA Y REALIZARA UN MODULO PARA NIÑOS



Foto 12: EVALUADORA EN LOS PASILLOS DE LA ESCUELA

[Handwritten signature]
 RURAL MIXCO
 ESCUELA
 San José La Cultura
 -Mixco, Guatemala-

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]
 Lesbia Roxana Avapan Guzmán
 Arquitecta
 COLEGIADO 3434

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa