

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARANES NO 64 "EDGAR FERNANDO GARCIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 3-70 COLONIA SANTA MARTA ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1529-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TECHO DEL MODULO "A"




Foto 2: REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TECHO DEL MODULO "A"




Foto 3: REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TECHO DEL MODULO "A"



Foto 4: REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, PUERTAS, PAREDES, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE SANITARIOS.




Foto 5: REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, PUERTAS, PAREDES, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE SANITARIOS.



Foto 6: REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, PUERTAS, PAREDES, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE SANITARIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Beatriz Rosal Esp.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Ramón...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

