

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Colinas de Minerva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 Avenida Lote 29 Manzana U Colonia Colinas de Minerva Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1542-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Losa de Patio.



Foto 2: 2da parte de losa de patio.



Foto 3: 3ra Losa de patio



Foto 4: Pintura



Foto 5: Pintura




Foto 6: pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



JUNTA ESCOLAR
ESCUELA COLINAS DE MINERVA

Firma y sello del Presidente de la OPF



DIRECCION
MIXCO, DEPTO. DE GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Colinas de Minerva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 Avenida Lote 29 Manzana U Colonia Colinas de Minerva Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1542-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 7: Cambio de piso aula 1




Foto 8: Cambio de piso aula 2




Foto 9: Repello de pared area de baño



Foto 10 : Reparación de muro (Dirección)



Foto 11: Pintura (Dirección)

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JUNTA ESCOLAR
 ESCUELA COLINAS DE MINERVA
 Firma y sello del Presidente de la OPF


DIRECCION
 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXCO
 COLINAS DE MINERVA J.M.
 DE GUATEMALA
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público