



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O.U.M. Colinas de Minerva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 Avenida Lote 29 Manzana U Colonia Colinas de Minerva Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1542-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Losa de Patio.



Foto 2: 2da parte de losa de patio.



Foto 3: 3ra Losa de patio



Foto 4: Pintura



Foto 5: Pintura



Foto 6: Repello y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR
ESCUELA COLINAS DE MINERVA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Colinas de Minerva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 Avenida Lote 29 Manzana U Colonia Colinas de Minerva Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1542-43	FECHA:	28/11/2024



Foto7: Cambio de piso aula 1



Foto 8: Cambio de piso aula 2



Foto 9: Repello de pared area de baño



Foto 10 : Reparación de muro (Dirección)



Foto 11: Pintura (Dirección)

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

JUNTA ESCOLAR
ESCUELA COLINAS DE MINERVA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

