

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No.129 Milagro II J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección "T" lote 206 Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1553-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Cambio de techo



Foto 2: instalacion de tubo y armellas para facilitar la instalacion de material didactico.



Foto 3: Cernido y Pintura en suelo.





Foto 4: Pintura de escenario.




Foto 5: Cernido y pintura en subidas a escenario.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. V. R. Z.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. M. No. 129 Milagro II J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección "T" lote 206 Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1553-43	FECHA:	29/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. X. R. Z.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 129
MILAGRO II
JORNADA VESPERTINA
DIRECCIÓN
Secc. "T", Lote 206, El Milagro, Zona 6, Mixco, Guat.



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No.129 Milagro II J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección "T" lote 206 Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1553-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Instalación de tomacorrientes en aulas



Foto 2: Colocación de apagadores nuevos en aulas



Foto 3: Colocación de 2 focos en cada aula.



Foto 4: Iluminación y tomacorrientes en escenario.



Foto 5: Instalación de energía eléctrica en pasillos de primer nivel.




Foto 6: Instalación de energía eléctrica en pasillos de segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Max R. Z.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 29
MILAGRO II
JORNADA VESPERTINA
SECCIÓN T
Lote 206, El Milagro, Zona 6, Mixco, Guatemala