



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DRA MARIA ISABEL ESCOBAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 AVENIDA C 1-13 ZONA 2 DE MIXCO, COLONIA EL TESORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1558-43	FECHA:	19/04/2024



Foto1: SANITARIO DE LAS NIÑAS



Foto 2: SANITARIO DE NIÑOS



Foto 3: PILETA PARA LAVADO DE MANOS



Foto 4: PUERTA DE BAÑOS DE ALUMNOS





Foto 5: LAVAMANOS



Foto 6: MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director, Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DRA MARIA ISABEL ESCOBAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 AVENIDA C 1-13 ZONA 2 DE MIXCO, COLONIA EL TESORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1558-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: LAVAMANOS DE NIÑOS. MÓDULO DE SERVICIO DE SANITARIOS, SE ESTÁ DESMONTANDO



Foto 2: LAVAMANOS DE NIÑOS



Foto 3: TECHO DE COCINA



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6: E

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

