



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DRA MARIA ISABEL ESCOBAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 AVENIDA C 1-13 ZONA 2 DE MIXCO, COLONIA EL TESORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1558-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: QUITANDO EL AZULEJO ANTERIOR Y COLOCANDO EL NUEVO.



Foto 2: COLOCACIÓN DE SANITARIOS Y PISO.



Foto 3: COLOCACIÓN DE ESPEJOS Y PUERTAS.



Foto 4: INSTALACIÓN DE URINALES



Foto 5: COLOCACIÓN DE TECHO Y COSTANERAS.



Foto 6: DESTAPANDO DRENAJES Y COLOCACIÓN DE NUEVO MECANISMO PARA EL AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
DOCTORA MARIA ISABEL ESCOBAR  
Dirección

Firma y Sello Director Centro Educativo Público