



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DRA MARIA ISABEL ESCOBAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 AVENIDA C 1-13 ZONA 2 DE MIXCO, COLONIA EL TESORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1558-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: TECHO Y COSTANERAS COLOCADAS



Foto 2: AZULEJO, PISO, ESPEJOS, PILA Y CHORROS PARA LAS MANOS TERMINADOS



Foto 3: PUERTAS REPARADAS Y PINTADAS



Foto 4: URINALES INSTALADOS



Foto 5: CSANITARIOS Y PUERTAS NUEVAS COLOCADAS



Foto 6: LAVAMANOS NUEVOS COLOCADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público