



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 842 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A CALLE 4-53 ZONA 9, COLONIA CIUDAD SATELITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1566-43	FECHA	08/11/2024



Foto 1: AREA DE TRABAJO, DRENAJE



Foto 2: AREA DE TRABAJO, DRENAJE



Foto 3: AREA DE TRABAJO, DRENAJE



Foto 4: TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE



Foto 5: AREA DE TRABAJO, DRENAJE



Foto 6: AREA DE TRABAJO, DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la DPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

