



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 842 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a CALLE A 4-53 ZONA 9, COLONIA CIUDAD SATÉLITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1566-43	FECHA:	27/9/2024



Foto1: Cambio de tubo para la mejor distribución de agua llovediza



Foto 2: Área de trabajo de Drenaje terminado



Foto 3: Área de trabajo de Drenaje terminado



Foto 4: Área de Drenaje terminado



Fotos 5: cambio de tubería por fuga de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público