

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	29 CA 13-29 Z. 6 MIXCO, COLONIA LO DE BRAN I, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1579-43	FECHA:	21 de febrero 2024



Foto1: Techo del aula de 1ro C y 2do B exterior.



Foto 2: Interior del techo, aula de 2do B



Foto 3: Interior del techo, aula de 2do B



Foto 4: Interior del techo, aula de 1ro C



Foto 5: Interior del techo, aula de 5to B




Foto 6: Exterior del techo, aula de 5to B y costaneras del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público