



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE LICDA. MARIA MAGDALENA PONCE DE VELIZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a -Avenida 9-04 Colonia Nueva Montserrat Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1886-45	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: imagen que muestra el estado actual del cielo falso afectado por la filtración agua pluvial en el área administrativa .




Foto 2: Imagen que muestra el estado actual lateral del módulo administrativo



Foto 3: Imagen que muestra el estado actual del cielo falso afectado por la filtración de agua pluvial en área administrativa



Foto 4: imagen que muestra el estado actual de las instalaciones eléctricas del corredor del establecimiento





Foto 5: Imagen que muestra el estado actual de duralita afectado por la filtración de agua pluvial en área administrativa



Foto 6: Imagen que muestra el estado actual lateral del módulo administrativo afectado por la filtración de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
