



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE LICDA. MARIA MAGDALENA PONCE DE VELIZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a -Avenida 9-04 Colonia Nueva Montserrat Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1886-45	FECHA:	19/04/2024




Foto 1: imagen que muestra el estado actual del cielo falso afectado por la filtración agua pluvial en el área administrativa .




Foto 2: Imagen que muestra el estado actual lateral del módulo administrativo



Foto 3: Imagen que muestra el estado actual del cielo falso afectado por la filtración de agua pluvial en área administrativa




Foto 4: imagen que muestra el estado actual de la instaciones eléctricas del corredor del establecimiento



Foto 5: Imagen que muestra el estado actual de duralita afectado por la filtración de agua pluvial en área administrativa





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público