



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Formación Secretarial No.3 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Ave. Y 10a. Calle Colonia Nueva Montserrat Zona 3 de Mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1723-46	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Imagen que muestra el mal estado de la Lamina (duralita) en Área Administrativa: Secretaria, contabilidad, dirección, subdirección y dos bodegas.



Foto 2: Imagen que muestra el mal estado de la Lamina (duralita) en Área Administrativa: Secretaria, contabilidad, dirección, subdirección y dos bodegas.



Foto 3: Imagen que muestra el mal estado del cielo falso en el área administrativo: Secretaria, contabilidad, dirección, subdirección y dos bodegas.



Foto 4: Imagen que muestra el mal estado del cielo falso en el área administrativo: Secretaria, contabilidad, dirección, subdirección y dos bodegas.




Foto 5: Imagen que muestra el estado de la terraza para realizar el mantenimiento y la limpieza para colocar el impermeabilizante.




Foto 6: Imagen que muestra el estado reparación fuga de agua en lavamanos en sanitario de maestras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público