



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Formación Secretarial No.3 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a. Ave. Y 10a. Calle Colonia Nueva Montserrat Zona 3 de Mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1723-46	FECHA:	8/05/2024



Foto1: Imagen que muestra el desmontaje de Lamina (duralita) Área Administrativa: Secretaria, contabilidad, dirección, subdirección y dos bodegas.




Foto 2: Imagen que muestra el desmontaje y puesta de Lamina (duralita) Área Administrativa: Secretaria, contabilidad, dirección, subdirección y dos bodegas.




Foto 3: Imagen que muestra el estado de desmontaje de cielo falso área administrativo: Secretaria, contabilidad, dirección, subdirección y dos bodegas.



Foto 4: Imagen que muestra el estado de desmontaje y puesta de cielo falso área administrativo: Secretaria, contabilidad, dirección, subdirección y dos bodegas.




Foto 5: Imagen que muestra el estado de la terraza realizando el mantenimiento, limpieza y colocación del Impermeabilizante.





Foto 6: Imagen que muestra el estado y la reparación de la fuga de agua en lavamanos en sanitario de maestras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público