



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esc. Oficial de Parvulos Anexa a EORM No. 844	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta. Calle y 5ta. Avenida, El Campanero, zona 8 de Mixco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-2629-42	FECHA:	13/09/2024



Los cables de la luz se encuentran sueltos y desordenados




La canales estan en mal estado lo que ocasiona que se inunde una aula y el corredor



Las conecciones electricas son antiguas y estan en mal estado



Los cables de la luz sta expuestos



cables expuestos



cables electricos expuestos y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

