



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESC. OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM NO. 84	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA CALLE 5TA AV. ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-2629-42	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2024



COLOCACION DE CANALES



COLOCACION DE FLAPONERAS Y BOMBILLAS



CAMBIO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS



REPARACION DE SANITARIOS



REPARACION DE TINACO



COLOCACION DE CANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*S.M.G.G.*  
SINDY MAGLOVI GOMEZ GONZALEZ  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

