



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESC. OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM NO. 84	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA CALLE 5TA AV. ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-2629-42	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2024



CAMBIO DE CAJA DE DISTRIBUCION TERMINADA




CANALES E INSTALACIONES ELECTRICAS TERMINADOS



CANALES INSTALADOS



COLOCACION DE VENTANAS 2DO NIVEL



COLOCACION DE VENTANAS 1ER NIVEL



CAMBIO DE 2 SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 6 BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SINDY MAGLOVI GOMEZ GONZALEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

