

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: Guatemala ✓	MUNICIPIO: Mixco ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM La Comunidad JV ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ZONA 10 ALDEA SAN JOSE LA COMUNIDAD ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 01-08-6685-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN: Fecha: 7/12/2023 ✓



Foto1: Foto consultor




Foto 2: Cancha




Foto 3: Patio



Foto 4: Pasillo de aulas



Foto 5: Interior Aula




Foto 6: Balcones de ventanas

[Handwritten signature]

E.O.R.M. LA COMUNIDAD J.V.
CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPF
MIXCO, GUATEMALA

[Handwritten signature]

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	Guatemala /	MUNICIPIO:	Mixco /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM La Comunidad JV /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 10 ALDEA SAN JOSE LA COMUNIDAD /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6685-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 7/12/2023 /



Foto7: Fotografía del consultor



Foto 8: Interior de Aula




Foto 9: Techo de aulas




Foto 10: Piso interior de aulas



Foto 11: Fotografía de piso en mal estado





Foto 12: Acercamiento de piso en mal estado

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa