



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 1495 JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 7A. AVENIDA LOTE 55 MANZANA H ALDEA SAN JOSE LOS PINOS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6862-43	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: TRABAJO POZO ABSORCION




Foto 2: TRABAJO POZO ABSORCION




Foto 3: TRABAJO POZO ABSORCION



Foto 4: VISITA AL CENTRO EDUCATIVO




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPE de los Pinos	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

