



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "La Bendición de Dios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida "A" 30-66 Colonia La Bendición de Dios II, La Comunidad, zona 10.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6879-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Espacio destinado para módulo de 02 sanitarios.



Foto 2: Torta de concreto en salón de maestros, sin piso.



Foto 3: Piso de cocina en mal estado.



Foto 4: Torta de concreto en bodega, sin piso.



Foto 5: Torta de concreto en salón de Educación Física, sin piso.



Foto 6: Terraza sin pañuelos, agua empozada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "La Bendición de Dios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida "A" 30-66 Colonia La Bendición de Dios II, La Comunidad, zona 10
CÓDIGO DEL	01-08-6879-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 7: Interior de un aula con pintura en mal estado



Foto 8: Exterior de la escuela con pintura en mal estado




Foto 9: Puertas con pintura en mal estado.




Foto 10: Balcones con pintura en mal estado.




Foto 11: Portón con pintura en mal estado.



Foto 12: Baranda de escaleras con pintura en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público