



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "La Bendición de Dios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida "A" 30-66 Colonia La Bendición de Dios II, La Comunidad, zona 10.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6879-43	FECHA:	23/08/2024




Foto 1: Levantado de módulo de sanitarios.



Foto 2: Colocación de piso en salón de maestros.



Foto 3: Colocación de piso en cocina.



Foto 4: Colocación de piso en bodega.



Foto 5: Colocación de piso en salón de educación física.



Foto 6: Colocación de pañuelos en terraza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "La Bendición de Dios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida "A" 30-66 Colonia La Bendición de Dios II, La Comunidad, zona 10
CÓDIGO DEL	01-08-6879-43	FECHA:	23/08/2024




Foto 7: Pintando interior del aula.




Foto 8: Pintando exterior de la escuela.



Foto 9: Pintando puertas.



Foto 10: Pintando balcones.




Foto 11: Pintando el portón.





Foto 12: Pintura de baranda de escalera.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público