



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. La Bendición de Dios J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 9 Manzana C colonia la Bendición de Dios II San Jose I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-8822-43	FECHA:	20/02/2024



Foto1: parde sin cernido ni repello



Foto 2: Pisos de cemento deteriorado salones y patio




Foto 3: paredes de salones con humedad



Foto 4: humedad en salon




Foto 5: filtracion de pared en salones



Foto 6: piso de cemento en todo el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------