



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. La Bendición de Dios J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 9 Manzana C colonia la Bendición de Dios II San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-8822-43	FECHA:	3/8/2024




Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">  Firma y sello del Presidente de la OPE </p>	<p align="center">  Firma y Sello Director Centro Educativo Público </p>
---	---

