



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAS VICTORIAS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 CALLE A 4A AVENIDA COLONIA LAS VICTORIAS, ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9156-43	FECHA:	06/05/2024 al 14/05/2024




Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

