



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM No. 1530	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 4 Aldea Sacoj Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9472-42	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: Tejado del corredor



Foto 2: Tejado de cancha



Foto 3: Plancha del área de cancha



Foto 4: Baranda del área de cancha



Foto 5: Puertas del top de la cocina



Foto 6: Remodelación de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelina mixco mixco






 Firma y sello del Presidente de la OPE.

[Firma]

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM No. 1530	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 Lote 4 Aldea Sacoj Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9472-42	FECHA:	24/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Marcelina mixco mixco
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

