

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Anexo a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Aguacate, Aldea Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0009-41	FECHA:	16/04/2024



Foto1: Aula de preprimaria con piso de cemento




Foto 2: Muro exterior con pintura ya deteriorada



Foto 3: Pintura deteriorada de muro interior de la escuela



Foto 4: Puertas ya deterioradas, imagen que muestra el estado actual de las puertas



Foto 5: Losa de entrada y patio deterioradas



Foto 6: Faltan vidrios de las ventanas y quebradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Obra  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  