



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector II, Frente a Salón Comunal, Aldea Chillani
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0012-45	FECHA:	16 de abril de 2024




Foto 1: area donde se reparará el muro perimetral



Foto 2: area donde será colocada la cubierta de lámina.




Foto 3: área donde será fabricada e instalada la puerta en módulos.




Foto 4: Depósitos de agua que deben ser movidos para fabricar e instalar las ventanas.




Foto 5: Area donde serán trasladados los depósitos de agua.



Foto 6: Estado actual del Instituto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Blanco Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

