



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez, Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, San Pedro Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0013-45	FECHA:	16/04/2024



Foto 1: Señoras de OPF presentes para la verificación del área a intervenir.




Foto 2: Área proyectada para el techado entre 2 módulos existentes en el patio principal del Instituto.



Foto 3: Vista aérea del espacio del techado, módulo 1 con techo de lámina.



Foto 4: Vista aérea del lado del ingreso del techado que quedará entre ambos módulos.



Foto 5: Enfoque del espacio a techar entre el módulo que tiene terraza y el módulo que tiene techo de lámina.




Foto 6: Área que será cubierta con el techado de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

