



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Lo de Boc, Aldea Chillani
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0030-43	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: Las ventanas esta en condiciones inadecuadas, necesitan ser Cambiadas 20 ventanas en diferentes salones




Foto 2: El muro perimetral necesita pintura ya los 4 lados externos e internos.




Foto 3: Los accesorios de los sanitarios estan en mal estado, se necesita cambiar los accesorios de 5 sanitarios, agregar dos grifos



Foto 4: Se necesita mantenimiento de barras de metal



Foto 5: Se necesita sustitución de tubería línea principal, sustitución de contador y llave de chorro



Foto 6: Se necesita una carreta de concreto para el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público