



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Laguna Seca, Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0036-42	FECHA:	16/04/2024



Foto 1: La cocina esta en condiciones inadecuadas, necesita instalación 4 hiladas de block, colocarle losa, piso, ventanas, electricidad, puerta y pila.



Foto 2: Sustitución de tubería línea principal, llave cheque y llave de chorro.



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 4: Instalación de sistema eléctrico y sustitución de piso cemento líquido.



Foto 5: Módulo de baños de niños y niñas, 6 puertas de metal, mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 6: Mantenimiento de baranda de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

