



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Martín, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0037-45	FECHA:	16 de abril del 2024




Foto1: Se procederá a realizar la impermeabilización de la terraza del establecimiento, debido a que en la temporada de lluvia se filtra el agua en los salones de clases. Impidiendo el desarrollo adecuado de las actividades educativas.




Foto 2: En temporada de lluvia ingresa gran cantidad de agua a los pasillos del segundo y primer nivel del establecimiento, siendo un riesgo para los estudiantes y profesores. Por tal razón se procederá a techar 78 m2 de patio.



Foto 3: Debido a que la malla perimetral se encuentra en mal estado y es muy baja, se corre el riesgo que personas ajenas al establecimiento puedan ingresar con facilidad.



Foto 4: El Portón que permite el ingreso al establecimiento es muy inseguro, se corre el riesgo que personas ajenas al establecimiento puedan ingresar con facilidad.




Foto 5: Las gradas presentan un riesgo para la comunidad educativa, debido a que si el piso se encuentra mojado los estudiantes se pueden deslizar con facilidad.



Foto 6: En diversos ambientes de la planta baja del establecimiento, se encuentran en mal estado las ventanas y vidrios quebrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

