

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA FINAL 00-43 TIERRA COLORADA ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01--09-1741-42	FECHA:	23/04/2024



Foto1: Cambio de lavamanos todos los lavamanos de los Sanitarios de la Escuelas cambiaran ya que se encuentran en mal estado



Foto 2: Cambio y colocación de piso y azulejos en los Sanitarios ya que se encuentran manchados, necesitan ser sustituidos y otros sanitarios no tienen azulejos



Foto 3: Cambio de Sanitarios la mayoría de hinodoros se encuentran en mal estado los cuales deben ser cambiados y remozados




Foto 4: Mantenimiento de Lavamanos generales se procedera a colocar azulejo en 2 piletas con lavamanos



Foto 5: Elaboración de una pasarela de metal se remozara el techo y se colocara una pasarela de metal para poder llegar a los techos



Foto 6: Mantenimiento de Área con deposito, se remozara todo el sistema de agua del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

