



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Vista Hermosa I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 22, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-1747-43	FECHA:	23 de mayo de 2024



Foto 1: Vista lateral suroriente de graderio hacia cancha deportiva.



Foto 2: Vista de parte lateral nororiente de cancha deportiva.



Foto 3: Espacio de banqueta noroccidente de cancha deportiva.



Foto 4: Vista de como queda inundado en tiempo de invierno el espacio noroccidente de cancha deportiva.



Foto 5: Derrumbe de área de muro.




Foto 6: Vista frontal de área nororiente de cancha deportiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jerónimo Funche Cotzajay

Firma y sello del Presidente de la OPF



Margarita Concepción González Gutiérrez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

