

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-2665-42	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Colocación de piso antideslizante en torta de concreto ya listada



Foto 2: Colocación de piso antideslizante en torta de concreto ya instalada




Foto 3: Colocación de piso antideslizante en torta de concreto ya listada



Foto 4: Colocación de piso antideslizante en torta de concreto ya instalada




Foto 5: Demolición de torta de concreto y fundición de nueva base para colocación de piso antideslizante.



Foto 6: Colocación de piso antideslizante en torta de concreto ya instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-2665-42	FECHA:	12/09/2024







Foto 1: Fabricación e instalación de balcones en 3 ventanas



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones en 2 ventanas



Foto3: Fabricación e instalación de balcones en 3 ventanas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público