



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA CALLE 4-32 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-6028-42	FECHA:	23/04/2024



Foto 1: Chorros y sifones de lavamanos en mal estado, silla y mesas despintadas



Foto 2: Filtración de humedad en losa, ventanas sin paletas de vidrio



Foto 3: Interior y exterior de aulas despintadas, lamparas y focos sin funcionar



Foto 4: Sanitario, en mal estado con fugas.



Foto 5: Reja de sanitario en mal funcionamiento y piso corroido en mal estado



Foto 6: Patio en mal estado con desprendimiento de cemento ocasionando peligro a caminar, puertas picadas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público