






PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

| REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE | | | |
|---|---------------|--|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BUENA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-09-6205-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 17/07/2024 |
|  | |  | |
| Foto 1: En el establecimiento Educativo | | Foto 2: En el establecimiento Educativo | |
|  | |  | |
| Foto 3: Fundición de losa en modulo 1 | | Foto 4: Parales para fundición de losa | |
|  | |  | |
| Foto 5: Ventanas corredizas | | Foto 6: Mantenimiento de puerta | |


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado 3,694









PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BUENA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-09-6205-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 17/07/2024 |

| | |
|---|--|
|  |  |
| Foto 7: Instalación de piso cerámico y azulejo | Foto 8: Azulejo en muros |
|  |  |
| Foto 9: Pila de concreto con azulejo | Foto 10: Estantería de concreto y azulejo |
|  |  |
| Foto 11: Pintura en muros | Foto 12: Mantenimiento de balcones |


Firma y sello del Presidente de la OPF




Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5694
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa